


Muurschilderingen Bergkerk

Bergkerk in de jaren '60



Het verval, de afbladdering



zoutuitbloei






Restauratie jaren '70



‘Wetstafelen’ en ‘Boom van Jesse’ vóór afname



De 'Wetstafelen' in het gras...



Terugplaatsing 'Boom van Jesse'












2016





Christoforus




Drie-eenheid




Restauratie arceringen



Joris en de draak



Het klimaat in de nissen...



Einde... Bedankt!

